

SPOLEČENSTVÍ NA VINICI 1732
IČ: 289 03 340

Z á p i s

o preventivní požární prohlídce, provedené podle ustanovení § 5. zákona č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o požární ochraně.

I.
Údaje o prohlídce

Datum prohlídky: 15. listopadu 2016

Název a sídlo provozovny (činnosti): Společenství Na Vinici 1732
ul. Na Vinici 1732/A
Brandýs nad Labem 25001

Zástupce provozovny (činnosti): p. Janata – předseda výboru společenství.

Cíl prohlídky: Prohlídka dodržování povinností stanovených předpisy požární ochrany.

Za provozovnu (činnost) se prohlídky zúčastnil: p. Janata – předseda výboru společenství.

Složení preventivní skupiny: Štefan Mackovič,
na základě pověření provozovny, činnosti, firmy – výše uvedené.

II.
Zjištěné závady

1. Je nutno – u sklípků, zajistit přenosný hasicí přístroj proti pádu. Podle § 3 odst. 4 Vyhlášky MV 246/2001 Sb.

Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

- Práškový has. přístroj – pověsit na zeď.

2. Je nutno - odstranit skladovaný materiál v suterénu z prostoru sklípků. S chodeb umožňující přístup ke sklípkům (skříňky apod.). Tyto chodby jsou určeny pro únik osob, jsou to únikové cesty dle § 11 odst. 3 písm. b) Vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací podle odstavce 1 zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby

b) byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce,

c) chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko.

- Doporučuji, neumisťovat do prostoru chodby - schodiště květiny, skříňky, skříně, botníky apod. Tyto chodby jsou určeny pro únik osob, jsou to únikové cesty.

3. Požárně preventivní prohlídka nezjistila žádné další zjevné nedostatky proti předpisům PO.

III. Závěr prohlídky

Pan Janata – předseda výboru společenství vlastníků Na Vinici 1732, byl seznámen s výsledkem požárně preventivní prohlídky. Zjištěné nedostatky, budou po vzájemné dohodě, odstraněny do jednoho měsíce.

Majitelé věcí umístěných na chodbě-schodišti vchodu A budou upozorněni na zjištěné nedostatky a na případné možné následky.

Zápis byl vyhotoven dne: 19. listopadu 2016

Zápis zpracoval:

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA PO
ŠTEFAN MACKOVIČ
Z – OZO – 22/2004

Štefan Mackovič
Odborně způsobilá osoba PO Z-OZO-22/2004.

Za Společenství Na Vinici 1732, vzal na vědomí:

p. Janata - předseda výboru společenství.

SPOLEČENSTVÍ NA VINICI 1732
IČ: 289 03 340

Z á p i s

o preventivní požární prohlídce, provedené podle ustanovení § 5. zákona č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o požární ochraně.

I.
Údaje o prohlídce

Datum prohlídky: 15. listopadu 2016

Název a sídlo provozovny (činnosti): Společenství Na Vinici 1732
ul. Na Vinici 1732/B
Brandýs nad Labem 25001

Zástupce provozovny (činnosti): p. Janata – předseda výboru společenství.

Cíl prohlídky: Prohlídka dodržování povinností stanovených předpisy požární ochrany.

Za provozovnu (činnost) se prohlídky zúčastnil: p. Janata – předseda výboru společenství.

Složení preventivní skupiny: Štefan Mackovič,
na základě pověření provozovny, činnosti, firmy – výše uvedené.

II.
Zjištěné závady

1. Je nutno – v 7. patře, odstranit s prostoru chodby - schodiště květiny. Tyto chodby jsou určeny pro únik osob, jsou to únikové cesty dle § 11 odst. 3 písm. b), c) Vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.
2. Je nutno – v 6. patře, odstranit s prostoru chodby - schodiště květiny. Tyto chodby jsou určeny pro únik osob, jsou to únikové cesty dle § 11 odst. 3 písm. b), c) Vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací podle odstavce 1 zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby

- b) byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce,
- c) chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko.

- Doporučuji, neumisťovat do prostoru chodby - schodiště květiny, skříňky, skříně, botníky apod. Tyto chodby jsou určeny pro únik osob, jsou to únikové cesty.

3. Požárně preventivní prohlídka nezjistila žádné další zjevné nedostatky proti předpisům PO.

III. Závěr prohlídky

Pan Janata – předseda výboru společenství vlastníků Na Vinici 1732, byl seznámen s výsledkem požárně preventivní prohlídky. Zjištěné nedostatky, budou po vzájemné dohodě, odstraněny do jednoho měsíce.

Majitelé věcí umístěných na chodbě-schodišti vchodu B budou upozorněni na zjištěné nedostatky a na případné možné následky.

Zápis byl vyhotoven dne: 19. listopadu 2016

Zápis zpracoval:

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA PO
ŠTEFAN MACKOVIČ
Z – OZO – 22/2004

Štefan Mackovič
Odborně způsobilá osoba PO Z-OZO-22/2004.

Za Společenství Na Vinici 1732, vzal na vědomí:

p. Janata - předseda výboru společenství.

SPOLEČENSTVÍ NA VINICI 1732
IČ: 289 03 340

Z á p i s

o preventivní požární prohlídce, provedené podle ustanovení § 5. zákona č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o požární ochraně.

I.
Údaje o prohlídce

Datum prohlídky: 19. listopadu 2016

Název a sídlo provozovny (činnosti): Společenství Na Vinici 1732
ul. Na Vinici 1732/C
Brandýs nad Labem 25001

Zástupce provozovny (činnosti): p. Janata – předseda výboru společenství.

Cíl prohlídky: Prohlídka dodržování povinností stanovených předpisy požární ochrany.

Za provozovnu (činnost) se prohlídky zúčastnil: p. Janata – předseda výboru společenství.

Složení preventivní skupiny: Štefan Mackovič,
na základě pověření provozovny, činnosti, firmy – výše uvedené.

II.
Zjištěné závady

1. Je nutno – ve 4. patře, odstranit s prostoru chodby - schodiště skříňky a květiny. Tyto chodby jsou určeny pro únik osob, jsou to únikové cesty dle § 11 odst. 3 písm. b), c) Vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací podle odstavce 1 zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby

b) byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce,

c) chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem zvyšujícím požární riziko.

- Doporučuji, neumisťovat do prostoru chodby - schodiště květiny, skříňky, skříně, botníky apod. Tyto chodby jsou určeny pro únik osob, jsou to únikové cesty.

2. Požárně preventivní prohlídka nezjistila žádné další zjevné nedostatky proti předpisům PO.

III. Závěr prohlídky

Pan Janata – předseda výboru společenství vlastníků Na Vinici 1732, byl seznámen s výsledkem požárně preventivní prohlídky. Zjištěné nedostatky, budou po vzájemné dohodě, odstraněny do jednoho měsíce.

Majitelé věcí umístěných na chodbě-schodišti vchodu C budou upozorněni na zjištěné nedostatky a na případné možné následky.

Zápis byl vyhotoven dne: 19. listopadu 2016

Zápis zpracoval:

ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA PO
ŠTEFAN MACKOVIČ
Z – OZO – 22/2004

Štefan Mackovič
Odborně způsobilá osoba PO Z-OZO-22/2004.

Za Společenství Na Vinici 1732, vzal na vědomí:

p. Janata - předseda výboru společenství.